

# Акт обследования

24.01.2018

дата

г. Туринск

город

**Объект:** Дошкольный отдел муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Усениновской средней общеобразовательной школы  
(наименование и ведомственная принадлежность)

**Адрес:** Туринский район, с. Усениново, ул. Комсомольская, 10  
(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

**Комиссия в составе представителей:**

**Собственника:** Зам. Директора по дошкольному отделу Курмачева Людмила Александровна  
8-904-175-33-66  
(должность, фамилия, имя, отчество)

**ОВО:** Дежурного ПЦО ОВО по Туринскому району - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по  
Свердловской области" А.С. Макарова  
(должность, фамилия, имя, отчество)

**Заинтересованных организаций:** Помощника прокурора Туринского района Хасанова Р.Р.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

**произвела обследование:** Дошкольного отдела МАОУ  
Усениновской СОШ  
(наименование объекта, его принадлежность, министерству, ведомству)

**Форма собственности объекта:** Муниципальная  
Государственная, смешанная, частная

**категория объекта:** А3  
(А1, А2, Б1, Б2)

**установила, ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:**

1. что объект состоит из: одного здания  
(одною, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

занимаемых: учебными кабинетами и др. помещениями  
(наименование служб: склад, бухгалтерия, касса и т.д.)

2. Вид строения: кирпичное (двухэтажное)  
(деревянное, каменное, железобетонное)

3. Назначение объекта: иное (образовательная деятельность)  
(производственное или иное)

4. Тех. характеристика объекта:  
занимаемая площадь: 559 кв. м.

5. Наличие ограждения: имеется  
состояние ограждения: не соответствует требованию безопасности

6. Наличие КПП: отсутствует

система контроля доступа: отсутствует

досмотр автотранспорта: отсутствует

наличие противотаранных устройств: отсутствуют

наличие пропускной системы: организована

7. Оснащённость техническими средствами охраны: отсутствует

8. Организация физической охраны (наименование организации): сторож в ночное время

наличие форменной одежды: отсутствует

вооружение, спецсредства: отсутствуют

наличие связи (какая): городская АТС (по линии связи)

способность противостоять противоправным действиям: неудовлетворительная

Примечания: Объект оборудован системой видеонаблюдения с круглосуточным документированием на 8 дней. Пропускная система организована. В ходе проверки установлено что КТС отсутствует

Для усиления инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия
1.	Оборудовать систему видеонаблюдения хранением данных в течении одного месяца (п. 27 ПП от 07.10.2017 № 1235)
2.	Установить ограждение обеспечивающие соблюдение безопасности воспитанников и работников образовательного учреждения
3.	Обеспечить передачу тревожных сообщений охранной сигнализации (КТС) в территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры "Службы 112". (п. 6.48. СП 118.13330.2012)

Рекомендуемый вид охраны:

смешанная

(стационарная полицейская, техническая (ОПС, КТС), смешанная)

Время охраны:

круглосуточно

Настоящий акт составлен в

3 экз.

Члены комиссии:

Макаров А.С.  
(Ф.И.О.)

Хасанов Р.Р.  
(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен

Курмачева Л.А.  
(Ф.И.О.)

(подпись)